

Unterhalt und Reinigung von Eternit Bedachungsmaterialien

Unterhalt

Eternit Dächer aus Faserzement sind sehr unterhaltsarm. Dennoch ist eine Kontrolle in regelmässigen Abständen empfehlenswert. Vor allem die Dachanschlüsse, wie beispielsweise Kamin und Dunstrohr, sind darauf zu kontrollieren, ob sie noch dicht sind.

Verschmutzungen

Klima- und Umweltbelastungen können Verschmutzungen auf den Bedachungsmaterialien verursachen. Diese haben keinen Einfluss auf die Dichtigkeit und die Lebensdauer der Bedachung. Verschmutzungen sind nicht zu verwechseln mit der natürlichen Alterung der Baustoffe.

Reinigung

Verunreinigungen, Ablagerungen oder Algen- und Moosbewuchs können entfernt werden. Je nach Alter und Beschaffenheit der Dachplatten ist die geeignetste Reinigungsmethode zu wählen. Dazu sollen erfahrene Fachleute beigezogen werden. Bei Asbestzementprodukten ist auf die Hochdruckreinigung zu verzichten.

Sicherheit

Bei allen Kontroll- und Unterhaltsarbeiten sind die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der SUVA einzuhalten.

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Für weitere Informationen steht Ihnen der Technische Service der Eternit (Schweiz) AG gerne zur Verfügung.

Niederurnen, T 055 617 11 99, F 055 617 12 72, tech-service@eternit.ch
Payerne, T 026 662 91 99, F 026 662 92 02, tdpay@eternit.ch

Niederurnen, 04.17