

Entretien et nettoyage des matériaux de toiture Eternit

Entretien

Les Eternit toitures en fibres-ciment demandent très peu d'entretien. Cependant, un contrôle est recommandé à intervalle régulier afin de surveiller l'étanchéité des raccords et pénétrations (cheminées, gaines de ventilation etc.).

Salissures

Les effets environnementaux et climatiques peuvent souiller les matériaux de couverture. Ces salissures n'influencent aucunement l'étanchéité et la durée de vie de la toiture. Celles-ci ne doivent pas être confondues avec le vieillissement naturel du matériau.

Nettoyage

Les salissures, dépôts, algues et autres microorganismes peuvent être éliminés. Le moyen de nettoyage le mieux adapté sera choisi selon l'âge et la constitution du matériau. Il est conseillé de consulter un professionnel. Il faut éviter le nettoyage à haute pression des produits en amiante-ciment.

Sécurité

Tous travaux de contrôle et d'entretien sont assujettis aux prescriptions de la SUVA.

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

Pour tout complément d'information, le service technique d'Eternit (Suisse) SA se tient volontiers à votre disposition.

Niederurnen, T 055 617 11 99, F 055 617 12 72, tech-service@eternit.ch
Payerne, T 026 662 91 99, F 026 662 92 02, tdpay@eternit.ch

Niederurnen, 04.17